

Kurzbericht



Komfort-Wanderweg 4 – Rundweg Trienzbachtal | (C) freiheitswerke / Wolf – Naturpark Neckartal–Odenwald

Komfort-Wanderweg 4 – Rundweg Trienzbachtal

74834 Elztal

Tel: 06271-9434936

erholung@np-no.de

www.naturpark-neckartal-odenwald.de

Herzlich willkommen!

PRÜFERGEBNIS

für

Komfort-Wanderweg 4 – Rundweg Trienzbachtal

74834 Elztal, Zertifikats-ID: PA-14930-2026



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Februar 2026 – Januar 2029

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Komfort-Wanderweg
4 – Rundweg
Trienzbachtal

(C) freiheitswerke / Wolf
– Naturpark Neckartal-
Odenwald

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gelände stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Wege sind stufenlos erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- In 1 km Entfernung zum Ausgangspunkt des Wanderwegs befindet sich der Bahnhof Dallau.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,8km, es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos zugänglich und es sind keine Stufen/Schwellen auf dem Weg vorhanden.
- Der Weg ist mindestens 120 cm breit und überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Es liegen maximale Neigung von 12 % vor.
- Bei Umlaufschranken ist die Bewegungsfläche dazwischen mindestens 120 cm x 120 cm groß.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg ist autofrei. Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.
- Informationstafeln sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in 1 km Entfernung im Edeka in Dallau vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- In 1 km Entfernung zum Ausgangspunkt des Wanderwegs befindet sich der Bahnhof Dallau.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,8km, es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos zugänglich und es sind keine Stufen/Schwellen auf dem Weg vorhanden.
- Der Weg ist mindestens 120 cm breit und überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Es liegen maximale Neigung von 12 % vor.
- Bei Umlaufschranken ist die Bewegungsfläche dazwischen mindestens 120 cm x 120 cm groß.

- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg ist autofrei. Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.
- Informationstafeln sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in 1 km Entfernung im Edeka in Dallau vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- In 1 km Entfernung zum Ausgangspunkt des Wanderwegs befindet sich der Bahnhof Dallau.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,8km, es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos zugänglich und es sind keine Stufen/Schwellen auf dem Weg vorhanden.
- Der Weg ist mindestens 120 cm breit und überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Es liegen maximale Neigung von 12 % vor.
- Bei Umlaufschranken ist die Bewegungsfläche dazwischen mindestens 120 cm x 120 cm groß.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg ist autofrei. Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.
- Informationstafeln sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in 1 km Entfernung im Edeka in Dallau vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- In 1 km Entfernung zum Ausgangspunkt des Wanderwegs befindet sich der Bahnhof Dallau.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,8km, es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos zugänglich und es sind keine Stufen/Schwellen auf dem Weg vorhanden.
- Der Weg ist mindestens 120 cm breit und überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Es liegen maximale Neigung von 12 % vor.
- Bei Umlaufschranken ist die Bewegungsfläche dazwischen mindestens 120 cm x 120 cm groß.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg ist autofrei. Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.
- Informationstafeln sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in 1 km Entfernung im Edeka in Dallau vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Benjamin Suthe



Wanderweg

©Benjamin Suthe



Wanderweg

©Benjamin Suthe



Wanderweg

©Benjamin Suthe



Erlebnisstationen

(C) freiheitswerke / Wolf
- Naturpark Neckartal-
Odenwald



Öffentliches WC

©Benjamin Suthe

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

